



## Pince ampèremétrique 600 ampères et multimètre digital

A calibration automatique  
 Mesure des intensités et tensions alternative AC et continue DC.  
 Pour toutes batteries :  
 - l'état de charge  
 - le système de démarrage  
 - le système de charge  
 Vérification de : résistance - diodes - continuité (avec signal sonore).  
 Donnée de température °C (clim)  
 Maintien de l'affichage de la dernière mesure.  
 Zéro automatique.  
 Indicateur pile faible.  
 Manuel illustré fourni.  
 Câbles de contrôle pique-fils.  
 Alimentation par 1 pile 9 volts.  
 Dimensions : 220 x 80 x 37 mm.

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
337920	<b>Pince ampèremétrique</b>	<b>359</b>
337923	<b>Kit accessoires pour pince 337920</b>	