

## Accessoires pour étanchéité arrière des connecteurs de puissance 2 voies



La garniture et le bouchon permettent de constituer une étanchéité à l'arrière des connecteurs de puissance Réf 196080 et 196090

Chaque couleur correspond à une section de câble

Chaque unité de référence est constitué d'une garniture et d'une fixation

Conditionnement : 25 pièces

Référence	Conditionnement	Couleur	Page Catalogue	Pour câble de section / diamètre
196095	25 pièces	jaune	289	10 mm <sup>2</sup>